


CUT-45 PRO



- АРТИКУЛ**
- 8021980 (6 метров)
 - 8022075 (12 метров)

ОСОБЕННОСТИ

- **Высокая производительность и компактность** - плазмотрон с номиналом по току 40 А и с пневмоподжигом. Благодаря своим уникальным конструктивным особенностям, плазмотрон позволяет осуществлять высококачественную резку изделий толщиной до 15 мм.
- **Долговечность** - пневмоподжиг позволяет достичь высокой продолжительности работы от одного комплекта расходных частей плазмотрона.
- **Эргономичность** - рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.
- **CUT-45 PRO** - используется с установкой воздушно-плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С / 400С Plus.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|-----------------------|
| ➤ Максимальный ток резки, А | ➤ 40 |
| ➤ ПВ, % | ➤ 60 |
| ➤ Давление, Атм | ➤ 4.5-5.0 |
| ➤ Расход газа, л/мин | ➤ 130 |
| ➤ Тип поджига | ➤ пневмоподжиг |
| ➤ Продувка после резки, сек. рекомендовано | ➤ 40 |
| ➤ Максимальная толщина реза, мм | ➤ до 15 |
| ➤ Длина шлейфа, м | ➤ 6/12 |
| ➤ Тип подключения | ➤ центральный адаптер |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РЕСУРС

Наименование	Средний срок службы, мин. резки (при макс. токе)
➤ Катод	➤ 50
➤ Сопло	➤ 50

НАИМЕНОВАНИЕ

- 1 Насадка дистанционная двойная КЕДР (CUT-45 PRO)
- 2 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы с внешним компрессором
- 3 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO) для работы со встро-ным компрессором
- 4 Сопло КЕДР (CUT-45 PRO) Ø 0.8/0.9 мм
- 5 Диффузор воздушный КЕДР (CUT-45 PRO)
- 6 Катод КЕДР (CUT-45 PRO)
- 7 Головка плазмотрона КЕДР (CUT-45 PRO)
- 8 Пластина предохранительная для кнопки плазмотрона КЕДР
- 9 Кнопка для плазмотрона КЕДР
- 10 Ручка плазмотрона КЕДР в сборе (головка, рукоятка, комплект)
- 11 Шлейф для КЕДР (CUT-45 PRO) Ц.А. 6/12 м
- 12 Центральный адаптер для плазмотрона КЕДР

АРТИКУЛ

- | | | | |
|-----------|-----------|---|---|
| ➤ 8022056 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8024185 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8024184 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8022138 | ➤ 8022059 | ➤ | ➤ |
| ➤ 8012549 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8022058 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8022057 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8007791 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8005398 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8007945 | ➤ | ➤ | ➤ |
| ➤ 8012603 | ➤ 8012602 | ➤ | ➤ |
| ➤ 8006555 | ➤ | ➤ | ➤ |

ВНИМАНИЕ!

Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установками плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С и КЕДР MultiCUT-400С Plus от встроенного компрессора необходимо использовать - 8024184 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO, 4 отверстия) для работы со встроенным компрессором.

Для работы плазмотрона КЕДР CUT-45 PRO с установкой плазменной резки КЕДР MultiCUT-400С Plus от внешнего компрессора необходимо использовать - 8024185 Насадка защитная КЕДР (CUT-45 PRO, 6 отверстий) для работы с внешним компрессором

Цветом выделены стандартно установленные расходные части